PL EN **DE** CS SK

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Hotline:+48 58 665 82 22* · www.domax.com · product@domax.com
*Anrufkosten gemäß den Tarifen des Betreibers

SICHERHEITSINFORMATIONEN	
1. Gefahrenidentifikation	Anschweiß-Scharniere stellen keine Gefahr für Gesundheit und Sicherheit dar, sofern sie bestimmungsgemäß verwendet sowie ordnungsgemäß montiert und betrieben werden. Beim Schweißen ist jedoch besondere Vorsicht geboten aufgrund von: hohen Temperaturen, Schweißspritzern, Verbrennungen oder Verletzungen. Benutzer sollten geeignete Schweißtechniken anwenden und persönliche Schutzausrüstung tragen.
2. Gefährliche Stoffe	Anschweiß-Scharniere enthalten keine gefährlichen Stoffe im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006, Artikel 31 und 33 (REACH).
3. Abfall	Abfall, der aus Anschweiß-Scharnieren entsteht (z. B. beschädigte Komponenten, Schweißreste, Verpackungen), stellt keine Gefahr dar, wenn er gemäß den geltenden Vorschriften ordnungsgemäß entsorgt wird. Metallteile sollten getrennt und an Recyclingstellen abgegeben werden.
4. Persönliche Schutzausrüstung	Beim Schweißen von Scharnieren sollte folgende Schutzausrüstung verwendet werden: Schweißhelm zum Schutz von Augen und Gesicht vor Strahlung und Spritzern, hitzebeständige Schutzhandschuhe, Schutzkleidung aus nicht brennbaren Materialien, geeignetes Schutzschuhwerk, Atemschutz bei Bedarf.
5. Schweißsicherheit	Vor dem Schweißen ist sicherzustellen, dass:der Arbeitsbereich gut belüftet ist, die Schweißfläche frei von Verunreinigungen wie Öl oder Farbe ist, die giftige Dämpfe abgeben könnten, die Sicherheitsvorschriften für das Schweißen strikt eingehalten werden.
6. Recycling	Anschweiß-Scharniere können nach ihrer Demontage recycelt werden. Metallteile sollten getrennt und zu Recyclingstellen gebracht werden. Diese Maßnahmen müssen den Umweltvorschriften entsprechen.